

SDJN/JSBG-196



WD22010214-12A



221512340481

检测报告

报告编号：佳诺检 WD22010214-12A

项目名称：浦林成山（山东）轮胎有限公司周期性检测

委托单位：浦林成山（山东）轮胎有限公司

检测类别：委托检测

样品类别：雨水

编制日期：2022年12月06日



山东佳诺检测股份有限公司


(检测专用章)


检测专用章

一、基本信息

委托单位	单位名称	浦林成山(山东)轮胎有限公司		
	单位地址	威海市荣成市青山西路 99 号		
受检单位	单位名称	浦林成山(山东)轮胎有限公司		
	单位地址	威海市荣成市青山西路 99 号		
采样日期		2022.12.05	检测日期	2022.12.06
样品状态及描述		见本检测报告第 3 页“检测内容”		
检测项目		见本检测报告第 3 页“检测内容”		
评价标准		--		
检测结论		所检项目仅提供数据, 不作结论		
备注		--		

编制人: 

审核人: 

授权签字人: 

签发日期: 2022.12.6.

检
用

二、检测内容

样品类别	检测点位	检测项目	样品状态及描述	检测频次
雨水	雨水排放口	化学需氧量、石油类	无色、无味、无浮油、 透明水样 2×500mL 棕色玻璃瓶	1 次性检测

三、检测方法、依据及使用仪器

样品类别	检测项目	检测方法	方法依据	仪器设备	检出限
雨水	化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	酸式滴定管 (SD-01)	4 mg/L
	石油类	红外分光光度法	HJ 637-2018	SYT700 红外分光光度 法 (W39-2)	0.06 mg/L

四、检测结果

1、雨水检测结果

采样日期	检测点位	样品编号	检测项目	单位	检测结果	标准限值
2022.12.05	雨水排放口	WW2212011601	化学需氧量	mg/L	24	--
			石油类	mg/L	0.11	--

此页以下空白

六、项目检测点位示意图



=====**报告结束**=====

检测报告说明

- 1.本报告无本公司检测专用章、骑缝“检测专用章”无效。
- 2.本报告无编制人、审核人、授权签字人签字无效。
- 3.本报告涂改无效。
- 4.未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。复印后的检测报告须经本公司盖章确认。
- 5.未经本公司同意，本报告不得用于广告宣传和公开传播等。
- 6.对委托人送检的样品进行检验的，我公司对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 7.不可重复性试验不进行复检。
- 8.对检测报告结果若有异议，请于收到检测报告之日起十五日内以书面形式向本公司提出。
- 9.委托方提供信息影响检测结果时，由此导致的一切后果与本公司无关。

地址：威海市文登区汕头路 279 号

邮编：264400

电话：0631-5990018

邮箱：sdjnjc123@163.com

